

# Dura el Circuito sólo un mes inaugurado

**>>> Ocasionan las aguas negras nueva fisura en la vialidad reabierto hace 1 mes**

**RICH VALDEZ**

LA ACUMULACIÓN DE aguas negras ocasionó un nueva fisura en el Circuito Bicentenario, por lo que trabajadores de la empresa que tiene a su cargo el mantenimiento de la vialidad tuvieron que sustituir tres metros cuadrados de concreto hidráulico.

El problema se presentó debido a que fue arrojado al drenaje un bloque de cilindros o monoblock de un automóvil compacto, lo que cortó el flujo de aguas negras y que éstas buscaran su cause.

Eso ocasionó fisuras al concreto, por lo que fue sustituido para evitar accidentes, informó la dirección general del Proyectos Especiales del GDF, quien supervisa los trabajos.

Los daños se presentaron en la parte del Circuito Bicentenario ubicada en el cruce de Avenida Revolución y Calle 9, Colonia San Pedro de los Pinos, en la Delegación Álvaro Obregón.

Algunos vehículos tuvieron que zigzaguar entre las obras de reparación, pues éstas se efectúan sobre el carril de alta velocidad.

Trabajadores de Cemex in-

formaron que este viernes quedará concluida la reparación del problema que ocurrió en el concreto hidráulico.

**4 fisuras** se han presentado en el último mes

**30 días** lleva inaugurado el Circuito Bicentenario.

**54 meses** incluye el contrato de mantenimiento

**3 mil 400 millones** de pesos fue la inversión para colocar concreto



La compostura del concreto podría quedar lista mañana viernes.



Fecha <b>30.07.2009</b>	Sección <b>Nacional</b>	Página <b>4</b>
----------------------------	----------------------------	--------------------

