

Fecha 30.07.2009	Sección Estados	Página 18
----------------------------	---------------------------	---------------------

CARLOS MARENTES

Persiste el riesgo de más hundimientos en la zona de Santa Fe, advierte especialista

[JENNIFER ALCOCER]

■ De no existir una mayor supervisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del administración delegacional, las construcciones que actualmente se realizan en la zona de Santa Fe están en riesgo de sufrir un deslave como el que ocurrió en Mario Pani 100 el pasado domingo, así lo consideró el experto en urbanismo y vivienda, Carlos Marentes.

“La obra no cuenta con estudios de mecánica de suelos e impacto ambiental, ya que es carbó sin construir un muro de contención adecuado, ni drenajes suficientes por ser una zona de humedad, sin mencionar que lo más grave es no haber contemplado la vibración por la cercanía con una carretera federal”.

En entrevista con *Crónica*, estimó que por el tipo de suelo de la zona y los malos trabajos de la constructora, los negocios aledaños podrían verse afectados con nuevos deslaves, si no se realizan los trabajos de mitigación pertinentes.

Estimó que es cuestión de tiempo para que otro percance suceda, si las autoridades no realizan las correcciones en los malos trabajos; y enfatizó la necesidad de una mayor coordinación entre autoridades como Seduvi y delegaciones.

Asimismo, dijo que el problema de las construcciones viene desde el origen del concepto de Santa Fe, pues se ha permitido que las constructoras incumplan con las reglas mínimas de edificación.

