

Fecha 07.10.2010	Sección Primera-Estados	Página 20
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

Falla en Villahermosa un espigón de control

Carlos Marí
CORRESPONSAL

VILLAHERMOSA.- La Comisión Nacional del Agua reportó que un espigón, que recién construyó para desviar la mayor parte del desfogue de Peñitas al río Samaria y evitar una mayor creciente del Carrizal, registró un asentamiento, que obligó a reducir la descarga de esa presa en 150 metros cúbicos, para disminuir la corriente de agua hacia ambos ríos.

En un comunicado emitido conjuntamente con el Gobierno de Tabasco, anoche al filo de las 20:20 horas, ese organismo indicó que la reducción del desfogue es una medida preventiva.

“El asentamiento”, aseguró, “no altera el actual comportamiento de esta corriente a su paso por la

Ciudad de Villahermosa y su zona conurbada”.

Señaló que ante ese incidente, arribó personal especializado de la Gerencia de Aguas Superficiales Ingeniería de Ríos para revisar ese tramo de arcilla, de 220 metros, de levantado a lo ancho del río Mezcalapa donde se ramifica en Samaria y Carrizal, y en caso de ser necesario, las acciones para atender la situación.

“Este tipo de asentamientos, por las características de los materiales con los que se encuentra construido el estrechamiento pueden ser manejados en términos de riesgo”, añadió.

Asimismo, se informó que el desfogue de Peñitas, al reducirse a dos mil 300 metros cúbicos por segundo, reflejaría hoy por la tarde un descenso, tanto del río Carrizal, como del Samaria.



Página 1 de 1
\$ 8352.00
Tam: 96 cm2
RLAMADRID