

Abren paso a arreglo de ducto

► Demandan colonos de Valle Dorado acelerar trabajos de reparación del dren

Yadira Cruz

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, de la **Comisión Nacional del Agua (Conagua)** proyecta iniciar hoy la reparación de la fractura del Emisor Poniente, a cinco semanas de la inundación en Valle Dorado y comunidades aledañas.

Después de que el viernes personal de la **Conagua** comenzó a retirar la costalera en uno de los tramos afectados, ayer los trabajadores hacían un boquete en la calle para ampliar el área de labores.

“Estamos despejando esta zona para que puedan maniobrar en el armado de la bóveda”, comentó uno de los empleados.

En el lugar estaban listas cinco brazadas de varilla que llegaron a Paseo de Las Aves desde hace varias semanas, así como una retroexcavadora.

Sobre la vialidad, cerrada a la circulación, han acomodado los costales rellenos de tierra con los que se buscó impedir un nuevo desbordamiento de aguas.

Los colonos piden apresurar la rehabilitación del ducto.

“Calderón, Peña, Ugalde, ¿Cuándo nos quitan esta pestilencia?”, señala una de varias cartulinas colocadas sobre las viviendas de Paseo de las Aves.

“Yo no veo movimiento, espero que si ya comienzan hagan las cosas bien, aunque se tarden”, comentó una vecina de Caracas.

El martes 6 de octubre, a un mes de la inundación, el Comité por la Dignificación de Valle Dorado dio a conocer un pliego petitorio a los tres niveles de gobierno

y uno de los puntos era conocer el plazo de término e inicio de la reparación de la fractura.

“Lo que nos comentaron (funcionarios del Edomex) fue que no era oficial (el inicio de la obra) y

que tal vez mañana (hoy) podrían iniciar el revestimiento, no la compostura, y no nos dijeron en qué términos”, informó Armando García, integrante del comité.

“Lo que más nos interesa es la atención a ese Emisor que está totalmente descubierto, nuestra preocupación son cuestiones de salud, enfermedades”.

En la zona, agregó, se está presentando un mosco grande por lo que quieren descartar situaciones de dengue.

Paso a paso

La inundación en Valle Dorado cumplió ayer 5 semanas.

SEPTIEMBRE 6

El Emisor Poniente sufre una fractura e inunda más de 2 mil 500 viviendas de Valle Dorado y comunidades aledañas en Tlalneantla y los límites con Atizapán.

SEPTIEMBRE 8


Empleados de la **Conagua** colocan costales de tierra alrededor de la fractura de 45 metros de largo para aminorar riesgos.

SEPTIEMBRE 10

Personal de la empresa ICA y de la Conagua arman una valla metálica para evitar un nuevo desbordamiento debido a las lluvias.

OCTUBRE 9

Personal de **la Conagua** inicia el retiro de parte de la costalera instalada por precaución, como parte de los trabajos de rehabilitación que supuestamente inician esta semana.



► Las obras de reparación de la fractura del Emisor Poniente podrían demorar cinco semanas, pero corregir 1.5 kilómetros dañados requerirá de hasta tres meses más.

